

## Omprövningsbegäran om ombyggnadsbidrag för enskilda vägar år 2024 - Pamparvägens väglag

Samhällstekniska nämnden 26.09.2024  
900/08.01.04/2023

Beredare	chef för kommunalteknik Toni Keski-Lusa <a href="mailto:fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi">fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi</a> , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Direktör för samhällsteknik Anna-Kaisa Kauppinen  Samhällstekniska nämnden beslutar  1 godkänna Pamparvägens väglags begäran om omprövning 6.9.2024  2 understöda Pamparvägens enskilda väglags ombyggnadsprojekt för 60 % av beräkningen av de totala kostnaderna, dvs. 1506 €.
Behandling	
Beslut	
Redogörelse	<p>Pamparvägens väglag (KTJ-beteckning 000-2007-K016982) har 6.9.2024 lämnat in en begäran om omprövning av Kyrksläotts kommuns samhällstekniska nämnds beslut 15.8.2024 § 69 Ombyggnadsbidrag för enskilda vägar 2024 gällande ombyggnadsbidraget för Pamparvägens väglag.</p> <p>Samhällstekniska nämnden har beslutat att inte bevilja Pamparvägens väglag ombyggnadsbidrag. Motivering: enligt 4 § i villkoren för beviljande av bidrag ska ombyggnadsbidrag sökas innan projektet inleds. Enligt synen som förrättats 3.7.2024 är arbetena redan utförda.</p> <p>Pamparvägens väglags krav</p> <p>Väglaget ansöker om rättelse av samhällstekniska nämndens beslut om att inte bevilja ombyggnadsbidrag för förnyande av trumma och förbättrande av bärbarhet.</p> <p>Motiveringar</p> <p>Arbetena är inte utförda. Att arbetena ännu inte utförts har kunnat, och kan fortfarande, kontrolleras bland annat genom att titta på den vägtrumma som ska bytas ut. Som en tillfällig åtgärd har nytt stenkross lagts ovanpå vägtrumman för att sommarens sladdning inte ska riva upp hela vägtrumman från vägen. Bärighetsförbättring har inte utförts. I slutet av vägen har väglagets delägare förbättrat sin egen väganslutning och i samband med detta har det tydligen kommit en del stenkross på väglagets väg.</p> <p>Bemötande</p> <p>I slutet av Pamparstigen finns två 90-graders kurvor. Vid synen som förrättades 3.7.2024 har man felaktigt granskat den raka sträckan efter den första 90-graderskurvan på Pamparstigen. Det har framkommit att</p>

bärighetsförbättring söks för den raka sträckan efter den andra 90-graderskurvan längre fram på Pamparstigen. Denna andra raka sträcka efter 90-graderskurvan har kontrollerats 10.9.2024 och det har konstaterats att ombyggnadsarbetena ännu inte har utförts. Detta är ett objekt som är berättigat till ombyggnadsbidrag.

Vid synen 3.7.2024 var vägtrumman på Pamparvägen inte tydligt skadad. Utgående från tilläggsutredningen kan det konstateras att vägtrumman faktiskt inte har bytts ut.