

**Begäran om omprövning av underhållschefens tjänsteinnehavarbeslut 8.3.2024 § 10
Skadeståndsanspråk - Plogbil söndrade tomtens mur och plåt vid snöröjning 1.2.2024 på
adressen Ängsklocksgränden 2**

Samhällstekniska nämnden 25.04.2024 § 40

180/03.06.02/2024

Beredare	Underhållschef Annika Selart fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen Samhällstekniska nämnden beslutar förkasta begärandet av omprövning av underhållschefens tjänsteinnehavarbeslut 8.3.2024 § 10 Skadeståndsanspråk - Plogbil söndrade tomtens mur och plåt vid snöröjning 1.2.2024 på adressen Ängsklocksgränden 2.
Behandling	Samhällstekniska nämnden beslutade enhälligt på förslag av ordföranden bordlägga ärendet.
Beslut	Samhällstekniska nämnden beslutade bordlägga ärendet.
För kännedom	
Redogörelse	Till kommunen har 14.3.2024 lämnats en begäran av omprövning av Kyrksläotts kommuns underhållschefs tjänsteinnehavarbeslut Skadeståndsanspråk - Plogbil söndrade tomtens mur och plåt vid snöröjning 1.2.2024 på adressen Ängsklocksgränden 2.

Underhållschefen har i sitt beslut förkastat yrkandet på skadestånd. Enligt entreprenörens utlåtande och uppföljning av körandet har det sandats på gatan 1.2.2024 kl. 01.00–05.00. Kyrksläotts kommuns underhåll utför inte åtgärder i gårdsanslutningar.

Enligt ändringssökanden:

Skadorna på muren har uppstått då snö forslats bort på Ängsklocksgränden 1.2.2024. På fotografiet, som skickats i samband med ersättningsanspråket, ser man tydligt hur det nyss skurits loss stora snöhögar invid muren (innan detta var hela trottoaren under en stor snöhög), vilka under natten i fråga forslats bort från området före sandningen. Snö flyttades från hela gatan, först framför byggnaden vid Ängsklocksgränden 2, varifrån snön hämtades för att forslas bort. Av spåren att döma kan man enkelt dra slutsatsen att plogfordonet i något skede av snöflyttningen stött till muren. Om det i kommunens arbetsuppföljning inte finns anteckningar om snöbortforslingsarbetet, måste det enligt ändringssökanden vara fråga om ett fel.

Bemötande Enligt 2 kap. 1 § i skadeståndslagen (31.5.1974/412) förutsätter uppkomst av skadeståndsskyldighet uppsåt eller vållande. Med vållande avses klanderbart förvarande, det vill säga fel, vårdslöshet eller försummelse.

Att skadan inträffat på kommunens område betyder inte automatiskt att kommunen skulle vara skadeståndsansvarig.

Kommunen sköter underhållet på gatan Ängsklocksgränden.

Entreprenörens utlåtande om olyckshändelsen 1.2.2024 kl. 01.00–05.00
Ängsklocksgränden 2, Kyrkslätt:

Enligt arbetsuppföljningen hade det sandats på gatan i fråga under natten. På kundens foton syns krossten på gång- och cykelvägen och hjulspår av en arbetsmaskin. Fordonet har kört längs muren på gång- och cykelvägen, så det är inte möjligt att det kolliderat med muren eftersom det inte utförts några åtgärder i gårdsanslutningen och det inte blivit spår av maskinen. Entreprenören anser sig inte vara ansvarig för skadan som skett.

Utlåtande av övervakaren inom Kyrksläpps kommuns underhåll om olyckshändelsen på Ängsklocksgränden 2, Kyrkslätt 1.2.2024 kl. 01.00–05.00:

På detta ställe av Ängsklocksgränden lagras inte snö, utan snön plogas till vändplatsen i ändan av gatan, varifrån den senare forslas till snötippningsplatsen. Plogningen sker i riktning med gatan och på gatuområdet. Snö plogas inte till eller från fastigheternas köranslutningar. Då en snövall skärs, sker det i samband med den slutförande plogningen, vilket sker på gatuområdet, inte i fastigheternas köranslutningar.

Begäran om omprövning ska förkastas eftersom det på Ängsklocksgränden utförts sandningar 1.2.2024 kl. 01.00–05.00 och ett orsakssammanhang mellan söndrandet av muren och gatuunderhållet inte kan påvisas.