

(FI/SV)

Winellska skolanin yläkoulun puutyösalissa patteriverkoston vuodon aiheuttama kosteusvaurio – sali poistettu käytöstä

Winellska skolanin yläkoulun nykyisessä puutyösalissa on havaittu patteriverkoston vuodon aiheuttama kosteusvaurio. Puutyösali sijaitsee Kirkkoharjun koulukeskuksen B-rakennuksessa.

Kyseinen puutyösali on poistettu käytöstä ja eristetty muista tiloista. Vuodon syy on estetty, vuodon syystä vaurioitunut materiaali on poistettu ja rakenteiden kuivatus on käynnissä. Korjaustyön suunnittelu ja aikataulutus ovat käynnissä, ja korjaustyöt tulevat kestämaan ainakin kevään ajan. Samassa puutyösalissa tehtiin vuonna 2022 seinän ja lattian liitoskohdan korjauksia. Tuolloin kosteusvaurioita ei tilassa havaittu.

Puutyösalin ja viereisen konetyösalin lattiarakenteet ovat poikkeukselliset verrattuna rakennusten muihin alapohjiin. Näiden tilojen lattiat on tehty puurakenteisena pohjalaatan päälle. Konetyösalissa kosteusvaurioita ei havaittu. Muissa tiloissa on betonilattiat, jotka eivät sisällä puuta tai muuta lahoavaa materiaalia.

Teknisen käsityön opetus järjestetään korjaustöiden aikana koulun muissa tiloissa. Metallityön luokkaan on järjestetty tiloja puutyön opetukseen, ja opetus pyritään järjestämään puitteiden mukaisesti mahdollisimman hyvin.

Jos koulukeskuksessa ilmenee sisäilmaongelmaan viittaavaa oireilua, tulee oireista tehdä sisäilmailmoitukset ja kääntyä työterveyshuollon tai kouluterveydenhoitajan puoleen.

Winellska skolanin sisäilman tilannetta seurataan kunnan moniammatillisessa sisäilmatyöryhmässä ja kohdekohtaisessa sisäilmatyöryhmässä.

Lisätietoja: toimitilapalvelut@kirkkonummi.fi

Fuktskada på grund av läckage i värmeelementsnetet i träarbetsalen för årskurserna 7–9 i Winellska skolan – salen har tagits ur bruk

I den nuvarande träarbetsalen för årskurserna 7–9 i Winellska skolan har upptäckts en fuktskada som orsakats av ett läckage i värmeelementsnetet. Salen ligger i Kirkkoharjun skolas B-byggnad.

Träarbetsalen har tagits ur bruk och isolerats från de övriga utrymmena. Orsaken till läckaget har åtgärdats, materialet som skadats av läckan har avlägsnats och konstruktionerna torkas som bäst. Man håller på att planera och göra upp tidsramen för reparationerna som bäst, och arbetena



kommer att pågå åtminstone under våren. I samma sal utfördes år 2022 reparationer i skarven mellan väggen och golvet. Då upptäcktes inga fuktskador.

Golvkonstruktionerna i träarbetsalen och maskinarbetsalen invid är exceptionella jämfört med byggnadernas övriga bottenbjälklag. Golven i dessa utrymmen har byggts i trä på bottenplattan. Det har inte upptäckts fuktskador i maskinarbetsalen. I de övriga utrymmena finns betonggolvsom inte innehåller trä eller annat material som murknar.

Medan reparationerna pågår ordnas undervisningen i teknisk slöjd i skolans övriga lokaler. Det har ordnats utrymme för träarbetet i metallarbetsklassen, och man försöker ordna undervisningen så gott det går enligt omständigheterna.

Om det i skolcentret förekommer symtom som tyder på inneluftproblem ska man göra en anmälan om inneluftsproblem och ta kontakt med företagshälsovården eller skolhälsovårdaren.

Situationen gällande inneluften i Winellska skolan följs upp i kommunens mångprofessionella inneluftsarbetsgrupp och i skolans inneluftsarbetsgrupp.

Ytterligare information: toimitilapalvelut@kirkkonummi.fi