

## Ansökan om undantag 23-26-POI / Gillobacka

Byggnads- och miljönämnden 23.05.2023 § 81

389/10.03.00.00/2023

Beredare	Tillståndsarkitekt Arja Sihvola, arja.k.sihvola@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	<p>Tillståndsarkitekt Arja Sihvola</p> <p>Byggnads- och miljönämnden beslutar bevilja undantag med stöd av MBL 171 §. Det finns särskilda förutsättningar för ansökan om åtgärdstillstånd.</p> <p>Villkor:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) En preciserad karta t.ex. i skalan 1:100 över servicevägen ska bifogas till åtgärdstillståndet. De exakta lägena de hålträd och matträd (spillträd) som flygekorrarna använder i förhållande till väglinjen och det trädbestånd som ska fällas på dess rutt ska anges på kartan.</li><li>2) Sökanden ska komma överens med överinspektör William Velmala från natur- och vattenvårdsenheten inom NTM-centralen i Nyland om besök på platsen. Ovan nämnt utlåtande ska bifogas till åtgärdstillståndet. Före gränsvisningen ska en gränsvisning av råmärke 38 begäras från kommunens mätningseenhet.</li><li>3) En översiktskarta över masterna i närområdet ska bifogas till åtgärdstillståndet (MBF 64 §).</li><li>4) I åtgärdstillståndet utreds inhägnande av arrendeområdet med beaktande av bl.a. säkerhetsfaktorerna (eventuellt isras och vandalism).</li></ol>
Beslut	Byggnads- och miljönämnden beslutade enligt beslutsförslaget.
Redogörelse	<p><b>Ärende</b> Beslut om undantag MBL 58 §</p> <p><b>Åtgärd</b> Byggnads- och miljönämnden beslutar bevilja undantag med stöd av MBL 171 §. Det finns särskilda förutsättningar för ansökan om åtgärdstillstånd.</p> <p>Villkor:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) En preciserad karta t.ex. i skalan 1:100 över servicevägen ska bifogas till åtgärdstillståndet. De exakta lägena de hålträd och matträd (spillträd) som flygekorrarna använder i förhållande till väglinjen och det trädbestånd som ska fällas på dess rutt ska anges på kartan.</li><li>2) Sökanden ska komma överens med överinspektör William Velmala från natur- och vattenvårdsenheten inom NTM-centralen i Nyland om besök på platsen. Ovan nämnt utlåtande ska bifogas till åtgärdstillståndet. Före gränsvisningen ska en gränsvisning av råmärke 38 begäras från kommunens mätningseenhet.</li><li>3) En översiktskarta över masterna i närområdet ska bifogas till åtgärdstillståndet (MBF 64 §).</li><li>4) I åtgärdstillståndet utreds inhägnande av arrendeområdet med beaktande av bl.a. säkerhetsfaktorerna (eventuellt isras och vandalism).</li></ol>
Beslutshistoria	